

Lahten kaupunki/Rakennusvalvonta

Viite: Lausuntopyyntö 24.10.2025

Asia: Lahti, Tapparakatu 22 398-2025-496

Launeen kirkkoon on haettu rakentamislupaa nk. asuinsiiven muutoksille. Sisätiloihin on tarkoitus tehdä tilamuutoksia, jonka lisäksi julkisivuun kohdistuu muutamia muutoksia: tiilikatto on tarkoitus uusida, raitisilman ottosäleikkö lisätä länsipäädyn yläosaan sekä jäädytinlaitteiden ulkoilmayksiköt kahteen paikkaan julkisivussa. Lisäksi diakoniatyön toimistojen sisäänkäynti muutetaan esteettömäksi.

Lahten museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo lausuu 6.10.2025 päivätyistä suunnitelmista (Arkkitehdit Oy Latva & Vaara) pyydettyä lausuntonaan seuraavaa.

Launeen kirkko on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi osana Launeen pientaloaluetta inventoinnissa vuonna 2024. (MARY 2024) Kirkko on asemakaavassa (398A-2438a, lainvoimainen 2010) suojeltu merkinnällä sr-1: *Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Korjaus ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen ominaispiirteet säilyvät. Erityisesti julkisivun ja katon korjauksissa tulee käyttää rakennukselle tyypillisiä materiaaleja.*

Launeen kirkosta on tehty vuonna 2024 rakennushistoriaselvitys tukemaan kirkon tulevia muutostarpeita (Arkkitehdit Oy Latva & Vaara). Selvityksen mukaan kirkossa näkyy 1950-luvulle tyypilliset kirkkoarkkitehtuurin sekä materiaaalivalintojen ratkaisut, mm. keskiaikaisiin kirkkoihin viittaava jyrkkä harjakatto, rappaus, tiili sekä liuskekiven käyttö. Kirkon arkkitehtuuri nojaa myös vahvasti eurooppalaiseen luostariarkkitehtuuriin. Kirkon mittakaava on mitoitettu läheisen pientaloalueen mukaan. Eri toiminnot on eroteltu rakennuksen eri osiin, ja niiden välisissä suhteissa näkyy hierarkisuus: kirkkosali on kaikista näkyvimmällä paikalla sijoitettuna pienen kumpareen päälle, kerhosiipi jää kirkkosalin taakse, ja asuinsiipi on taitetun massan takimmaisena.

Kirkon nykyinen tiilikatto on vuodelta 2001. Seurakunnan museolle tarjoamien tietojen mukaan katon kunto on heikko. Museo katsoo, että tiilien vaihtaminen on mahdollista, mikäli profiili katsotaan vastaamaan mahdollisimman hyvin nykyistä tiiltä, tai mikäli mahdollista, alkuperäistä tiiltä. Käytettävä kattotiili on hyväksyttävä museolla ja samaa tiiltä on käytettävä myöhemmin tehtävissä muiden rakennuksen osien kattojen korjauksissa.

Jäähdytinlaitteiden ulkoilmayksiköiden materiaalia tai väriä ei ole esitetty suunnitelmissa. Esitetyt paikat ovat riittävän huomaamattomat, mutta yksiköt on sopeutettava julkisivuun vielä materiaalien ja värien osalta. Asia tulee käsitellä yhdessä museon kanssa.

Rakennuksen länsipäätyyn esitetään säleikköä alkuperäisten ilmanottoaukkojen päälle. Ilmanottoaukot julkisivujen päädyissä ovat oleellinen osa aikakauden arkkitehtuuria, eikä museo tällaisenaan puolla suunnitelmaa säleikön sijoittamisen osalta. Museo pyytää seurakuntaa selvittämään, voiko iv-laitteiden ilmanoton sekä asennuksen hoitaa siten, että alkuperäiset ilmanottoaukot säilyvät julkisivussa. Uudesta ratkaisusta tulee olla yhteydessä museoon.

Museolla ei ole muuta huomautettavaa suunnitelmiin.

Lahden museot / Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo

tutkimuspäällikkö

Liisa Koskelainen

rakennustutkija

Roosa Norrlin

Tiedoksi: Museovirasto